

## Windows 专用 TOOLS for UR28M V1.0.1

Windows 专用 TOOLS for UR28M V1.0.1 包含下列程序。

- Yamaha Steinberg USB Driver V1.5.2
- Steinberg UR28M Applications V1.0.1

Steinberg UR28M Applications V1.0.1 包含下列程序。

- Steinberg UR28M Extension V1.0.1
- Steinberg dspMixFx UR28M V1.0.1
- VST Plug-Ins V1.0.1

### 目录

[软件的系统要求](#)

[主要的修订和改进](#)

### 软件的系统要求

#### 注

- 请注意，特定操作系统的系统要求可能与下列介绍内容稍有不同。

操作系统	Windows XP Professional SP3/Windows XP Home Edition SP3/ Windows Vista SP2 (32-bit/64-bit) / Windows 7 SP0/SP1 (32-bit/64-bit)
CPU	Pentium / Athlon 2GHz 或更高 (推荐双核 CPU)
内存	1GB 或以上 (在 Windows 7 64-bit 中 2GB 或以上)
显示器分辨率	1280 x 800 — 真彩色
接口	配备 USB 接口
硬盘	可用磁盘容量 800 MB 或以上；高速硬盘
其它	在设备和 Cubase 之间使用链接功能时，需要 Cubase 5.5 版或更新的版本

### 主要的修订和改进

#### V1.0.0 到 V1.0.1

每个程序的主要修补和改进在下面进行了说明。

#### Yamaha Steinberg USB Driver

#### V1.5.1 到 V1.5.2

- 解决了一些小问题。

#### V1.5.0 到 V1.5.1

- 现已支持 Steinberg UR824。
- 将 ASIO 驱动的默认 buffer size 从 768 采样更改为 512 采样
- 解决了一些小问题。

#### 注

Steinberg UR824 产品包装里的 TOOLS for UR824 CD 光盘(标有“YD307A0”)中包含 Yamaha Steinberg USB Driver V1.5.1 版本。

### Steinberg UR28M Extension

#### V1.0.0 到 V1.0.1

- 解决了打开 Cubase 工程模板文件“Steinberg UR28M multi channel recording”时, Mixer 窗口上部无法显示的问题。
- 解决了某些 Cubase 工程模板文件的相关设置可能发生错误的问题。
- 解决了 Sweet Spot Data 预设数据可能无法在 DSP 效果的通道条中正确显示的问题。
- 解决了连续打开一个以上 Cubase 工程文件时 dspMixFx UR28M 的相关设置可能被初始化的问题。
- 解决了打开一个 Cubase 工程文件时, 显示在 dspMixFx UR28M 上的“OUTPUT LEVEL”参数可能变为“-∞”的问题。
- 解决了 UR28M Extension 和 MR Extension 两者都被安装情况下可能发生的问题。如果您使用的是 Steinberg MR816 CSX/MR816 X, 请从 Steinberg 网站下载并安装 TOOLS for MR V1.7.2 或以上版本。
- 解决了其它一些小问题。

### Steinberg dspMixFx UR28M

#### V1.0.0 到 V1.0.1

- 解决了一些小问题。

### VST Plug-Ins

#### V1.0.0 到 V1.0.1

- 解决了一些小问题。

